



Direction Régionale Sud

ZA de l'Arsenal
2 Allée des Erables
69200 VENISSIEUX
Tél. : 33(0)4 72 89 16 50
Fax : 33(0)4 72 89 16 51

Vénissieux, le 23 octobre 2009

Notre Réf : AM/MA

OBJET :

Monsieur,

Suite à discussion avec Monsieur [REDACTED] de la société SERVIVAP, nous pouvons vous confirmer que nous avons sur notre parc de chaudières, un certain nombre d'entres elles qui sont traitées avec ces produits et ceci depuis de nombreuses années.

Nous avons par exemple, une chaudière de production 10 T/H implantée chez MESSIER BUGATI qui est traitée de cette façon depuis une vingtaine d'année et une chaudière de 20 T/H traitée de la même manière depuis 12 ans sur ce même site et ceci sans aucun problème.

D'autres sites comme ISOBOX, KP1, etc ..., sont utilisateurs de ce mode de traitement sur des générateurs vapeur de plus petite taille sans soucis.

Fort de ces expériences, nous ne pouvons en aucun cas nous opposer à ce mode de traitement qui a fait ses preuves sur un nombre significatif de nos générateurs. Ceci dans la mesure où les consignes d'exploitation du système émises par la société SERVIVAP sont respectées à savoir un TAC maximum à 250 ° F ou une conductivité maximum à 9000 μ S.

Nous demeurons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires,

Et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

[REDACTED]
[REDACTED]